

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén ✓	MUNICIPIO:	San Francisco ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Reasentamiento Santa Teresa ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3879-43 ✓	FECHA:	25/09/2024 ✓



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 ✓



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada. ✓



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores. ✓



Foto 4: Sustrucción de portón de metal ✓



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal ✓

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

