

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	24/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 7: Sustrucción de chapa del Establecimiento



Foto 8: Sustrucción de lamparas tipo LED



Foto 9: Sustrucción de plafoneras



Foto 10: Sustrucción interruptores simples



Foto 11: Sustrucción intrruptores dobles



Foto 12: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico



Foto 14: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios


Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

