

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	31/10/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del Centro Educativo



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada del Centro Educativo



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación del Centro Educativo



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal del Centro Educativo



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal




Foto 6: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal del Centro Educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	08/11/2024



Foto 7: Sustrucción de chapa del Establecimiento



Foto 8: Sustrucción de lamparas tipo LED



Foto 9: Sustrucción de plafoneras



Foto 10: Sustrucción interruptores simples





Foto 11: Sustrucción intrruptores dobles



Foto 12: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OFE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	08/11/2024



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico



Foto 14: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA J.V. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--