

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	09/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 7: Sustrucción de chapa del Establecimiento



Foto 8: Sustrucción de lamparas tipo LED



Foto 9: Sustrucción de plafoneras




Foto 10: Sustrucción interruptores simples



Foto 11: Sustrucción intrruptores dobles



Foto 12: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4185-43	FECHA:	09/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de Prestador de Servicios Educativos



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

