

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0004-43	FECHA:	11/10/2024



Foto1: SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: INSTALACION DE BALCONES



Foto 3: PINTURAS EN MUROS EXTERIORES



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑOS




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

