

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 07 - 0008 - 45	FECHA:	17/11/2024



Foto1: MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: INSTALACION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA ALUZIN



Foto 3: INSTALACION DE BALCONES DE VENTANA



Foto 4: INSTALACION BAÑOS LAVABLES



Foto 5: INSTALACION SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL



Foto 6: MANTENIMIENTO Y PINTURA A PUERTAS DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirian Soto
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

