

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 07 - 0010 - 46	FECHA:	18/07/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA ALUZINC



Foto 3: REPARACION DE PORTON




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Inelda Sarcaño</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---