

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 07 - 0010 - 46	FECHA:	18/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA ALUZINC



Foto 3: REPARACION DE PORTON



Foto 4: INSTALACION DE BALCON



Foto 5: INSTALACION DE PUERTA DE AULA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

