

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 07 - 0010 - 46	FECHA:	7/10/2024



Foto1: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y LAMINA POR LAMINA




Foto 2: REPARACION Y PINTURA EN PUERTAS




Foto 3: REPARACION DE PORTON



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCON



Foto 5: PINTURA EN PUERTAS DE AULAS




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

