

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0026-43	FECHA:	20/09/2024




Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.




Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA.



Foto 3: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto).



Foto 4: SUSTITUCION CHAPA.




Foto 5: Sustitución de puerta.



Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Población SANTA ANA, PETEN
---	---