

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | <u>SANTA ANA</u> |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL TRIUNFO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-07-0026-43 | FECHA: | 20/10/2024 |



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.




Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA.




Foto 3: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto).



Foto 4: SUSTITUCION CHAPA.




Foto 5: Sustitución de puerta.



Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

German Elizabeth Garcia Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

