

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monterrico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0034-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Iris Magdalena Toj Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monterrico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0034-43	FECHA:	20/09/2024

	
Foto 1: Reparación de planchas de concreto de patio	Foto 2:
Foto 3:	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iris Magdalena Toj Méndez</i> Firma y Sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---