

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Santa Ana |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parcelamiento Monterrico |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-07-0034-43 | FECHA: | 5/11/2024 |



Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico





Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles







Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


| | |
|--|---|
| <p><i>Tris Magdalena Tej Méndez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Santa Ana |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parcelamiento Monterrico |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-07-0034-43 | FECHA: | 5/11/2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| <p><i>Iris Magdalena Tej Méndez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>[Firma]</i> Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público</p>  |
|--|---|