

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monterrico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0034-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de cemento



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Iris Magdalena Toj Méndez*

Firma y sello del Presidente de la OPF





*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monterrico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0034-43	FECHA:	11/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iris Magdalena Toj Méndez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---