

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	18/04/2024



Sustitución de chapas





Sustitución de balcones de metal



Mantenimiento de puertas



Pintura en exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>maría luisa cruz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la Comisión Directiva</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	18/04/2024



Sustitución de chapas





Sustitución de balcones de metal



Mantenimiento de puertas



Pintura en exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

maría luisa cruz  
Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

