

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	16/05/2024



Mantenimiento a Puertas



Mantenimiento a Puertas




Mantenimiento a Puertas



Mantenimiento a Puertas



Sustitución de Chapas



Sustitución de Chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría luisa cruz
Firma y sello del Presidente del Comité de Educación
SECRETARÍA OFICIAL
RURAL MIXTA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BARRIO LA BENDICIÓN
SANTA ANA, PETÉN

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	16/05/2024



Sustitución de Chapas



Sustitución de Chapas



Sustitución de Balcones de Metal



Sustitución de Balcones de Metal



Sustitución de Balcones de Metal



Sustitución de Balcones de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

maria luisa cruz

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	16/05/2024



Sustitución de Balcones de Metal




Sustitución de Balcones de Metal




Sustitución de Balcones de Metal



Sustitución de Balcones de Metal



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

maria luisa cruz

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	16/05/2024



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

maria luisa cruz

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	16/05/2024



Pintura en Muros Interiores y Exteriores




Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Pintura en Muros Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría luisa cruz

Firma y sello del Presidente de los Padres Educativos



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	16/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

maría luisa cruz
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	16/05/2024




Sustitución de Mezcladora, lavamanos, contra llave, tubo de abasto y tanque



Sustitución de Tomacorrientes dobles



Sustitución de Tomacorrientes dobles



Sustitución de Tomacorrientes dobles



Sustitución de Accesorios Deposito de Agua



Sustitución de Accesorios Depositos de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

maria luisa ch...
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	16/05/2024






Sustitución de Accesorios Depositos de Agua



Sustitución de Accesorios Depositos de Agua



Sustitución de Accesorios Depositos de Agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

maria luisa...
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

