

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0046-43	FECHA:	4/03/2024




Foto1: Sustitución de baño



Foto 2: Sustitución de techado de madera por techado de estructura metálica, sustitución de dos puertas de madera por puertas de metal.



Foto 3: Instalación de energía eléctrica en cocina, repello en el exterior e interior de cocina.




Foto 4: Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 5: Instalación de balcones





Foto 6: Sustitución de chapas de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Julissalizabeth García
Firma y sello del Presidente de la OPF








[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0046-43	FECHA:	4/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF
 

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 