

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0046-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Pintura en exterior de aulas, direccion, bodega y cocina.



Foto 2: Pintura en exterior de aulas, direccion, bodega y cocina.



Foto 3: Instalación de ventanas PVC en dirección y ventana




Foto 4: Instalación de nergia eléctrica.



Foto 5: Instalación de nergia eléctrica.



Foto 6: Instalación de nergia eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissalith Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público