

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0046-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: Instalación de puertas en cocina.




Foto 2: Instalación de puerta en cocina.




Foto 3: Instalación de ventana en cocina.



Foto 4: Intalación de ventana en cocina



Foto 5: Instalación de balcones en cocina



Foto 6: Instalación de ventana y puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julissalizabeth Barcia*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07- 0046-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Instalación de ventanas PVC en dirección y ventana



Foto 2: Instalación de ventanas PVC en dirección y ventana



Foto 3: Instalación de ventanas PVC en dirección y ventana



Foto 4: Sustitución de chapas en puerta



Foto 5: Sustitución de chapas en las puertas



Foto 6: Sustitución de chapas en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Julissalizeth Garcia</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--