

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07- 0046-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: pintura en cocina.



Foto 2: Cocina rural de tres hornillas.



Foto 3: Instalación de azulejo en mesa de concreto.



Foto 4: Instalación de pila en cocina.



Foto 5: Piso torta de cemento liso.



Foto 6: Piso torta de cemento liso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jalissalizeth Garcia*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público