



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profesor Marco Tulio Castellanos Heredia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Purushilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0126-43	FECHA	04/03/2024




Foto 1: Sustitución de láminas y vigas de madera de dos aulas, bodega y biblioteca.




Foto 2: Sustitución de láminas, vigas de madera y puertas en el área de baños.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del representante de la OPF



  
Firma y sello Director Centro Educativo Público

