



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profesor Marco Tulio Castellanos Heredia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purushilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0126-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Sustitución de láminas y vigas de madera de dos aulas, bodega y biblioteca.



Foto 2: Sustitución de láminas, vigas de madera y puertas en el área de baños.



Foto 3: Durante el proceso de eliminación de elementos a sustituir en aulas, bodega y biblioteca.



Foto 4: Durante el proceso de eliminación de elementos a sustituir en el área de baños.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del representante de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público