



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Profesor Marco Tulio Castellanos Heredia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purushilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0126-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Finalización de cubierta de lámina en aulas, biblioteca y bodega.



Foto 2: Finalización de cubierta de lámina y puertas en el área de baños.



Foto 3: Durante el proceso de eliminación de elementos a sustituir en aulas, bodega y biblioteca.




Foto 4: Durante el proceso de eliminación de elementos a sustituir en el área de baños.




Foto 5:




Foto 6:



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y sello del Presidente de la OPF

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.