

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Barrio La Calzada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Calzada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2078-43	FECHA:	04 de Noviembre 2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de balcones de metal.



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 4: Mantenimiento e estructura de puertas de metal



Foto 5: Instalación de unidades de luz yde fuerza.




Foto 6: Pintura de muros de interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la COPF

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público