

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. J.V. PROF. EDIN DE JESUS FLORES ZETI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2301-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 4: Sustitución de chapa.



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de...

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

