



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: sustitucion de estructura de techo




Foto 2: Sustitucion de Lamina por lamina




Foto 3: Colocacion de ventana




Foto 4: Sustitucion de Estructura



Foto 5: Colocacion de Puertas de Baños



Foto 6: Sustitucion y Colocacion de balcon con malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juliano M. P.*

Firma y sello del



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	4/03/2024




Foto1: Sustitucion de ventana de madera por metal




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juliana M. R</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de Consejo Educativo</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

