

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2348-42	FECHA:	18/03/2024



Foto 1: Vista de como se encuentra el techo y estructura de aula de parvulos 1 y 2



Foto 2: Vista general de como se encuentra el techo, estructura y balcones de aula de parvulos 3.



Foto 3: Vista del estado en que se encuentra el techo de la cocina y la pila de concreto.




Foto 4: Vista general de los balcones de cedaso de, adelante y atrás de parvulos 1 y 2.



Foto 5: Vista general del estado de las puertas de las dos aulas de parvulos 1 y 2 y puerta del aula de parvulos 3.



Foto 6: Vista general del estado en que se encuentran los baños de la escuelita, con cortina y baños en mal estado y sin conexión a caño de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2348-42	FECHA:	18/03/2024



Foto1: Vista de como se encuentra el portón.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del responsable de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--