



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2477-42	FECHA:	2/03/2024



Foto 1: sustitucion de estructura de techo



Foto 2: sustitucion de lamina




Foto 3: sustitucion maya metalica y colocacion de balcones



Foto 4: sustitucion y colocacion de baños




Foto 5: sustitucion de baños y lavamanos




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del representante de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público