

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Nuevo Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2780-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Vista general de la lámina del techo de la cocina del establecimiento.



Foto 2: Vista general de la estructura metálica del techo de la cocina del establecimiento.



Foto 3: Vista general del estado actual de las puertas de la cocina y dirección del establecimiento.



Foto 4: Vista general de los ventanales de la cocina del establecimiento.




Foto 5: Vista general del estado del piso de la cocina del establecimiento





Foto 6: Vista general de las paredes despintadas y sucias del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

