

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Nuevo Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2781-42	FECHA:	18/03/2024




Foto 1: Vista general del estado de las puertas de las aulas




Foto 2: Vista general del piso de cemento de las aulas




Foto 3: Estado actual de la lámina en mal estado.




Foto 4: Estado general de las puertas del sanitario.



Foto 5: Estado actual de las letrinas




Foto 6: Vista general de la banqueta de concreto de la cocina de la escolita.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karl Bac



Firma y sello del Presidente de la Cooperativa de Párvulos Anexa E.O.R.M.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petalá	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Nuevo Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2781-42	FECHA:	18/03/2024

Foto 7: Vista general de los ventanales de las aulas




Foto 8: Vista general de los acabados de las paredes de las aulas




Foto 9: Depósito de agua en mal estado.




Foto 10: Vista general de la banqueta de concreto del corredor de las aulas.




Foto 11: Estado actual de las paredes y piso de los sanitarios.







Foto 12: Vista General de piso, puerta y acabados de los sanitarios.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Director Edificio Petalá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

