

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN  | MUNICIPIO:                     | SANTA ANA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP, ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, A | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA UNIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-07-3009-42                                | FECHA:                         | 17/05/2024     |



Foto1: FINALIZADO EL TECHO




Foto 2: PARTE INTERNA DE UNA DE LAS AULAS FINALIZADA



Foto 3: FINALIZADO EL BALCONEADO



Foto 4: VISTA DE ENFRENTA DE LOS VENTANALES



Foto 5: Puertas nuevas



Foto 6: parte de atrás de techo y balcon o ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilian de la Cruz Dubón*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

