



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 517	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4062-45	FECHA:	4 de marzo de 2024




Foto 1: Vista general estado actual de la cubierta de techo y la pintura de muros exteriores.



Foto 2: Vista general del estado actual de la cubierta de techo y la pintura de muros exteriores.



Foto 3: Vista general actual de la pintura de los muros exteriores.




Foto 4: Vista general estado actual de la cubierta del techo.



Foto 5: Vista general actual soporte de metal del techo.





Foto 6: Vista general actual soporte de metal del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

