

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 6	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4160-45	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC Calibre 26



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO



Foto 5: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Brenda
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia ALDEA LA UNIÓN NUFED NO. 600 SANTA ANA, PETÉN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NUFED 600
ALDEA LA UNIÓN, SANTA ANA, PETÉN
GUATEMALA, C.A.