



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0009-42	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA EN COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

