



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0024-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE PORTANTE



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE



FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ESTRUCTURAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ESTRUCTURAL



FOTO 6: SISTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ESTRUCTURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bety Anabelichomá Nájera*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Sello]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público