

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                       | MUNICIPIO:                     | DOLORES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SAN RAMON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-08-0032-43               | FECHA:                         | 23/11/2024       |



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 6: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 3: CAMBIO DE ESTRUCTURA



FOTO 4: CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 5: CAMBIO DE ESTRUCTURA, CORREDOR AULA 1



FOTO 6: CAMBIO DE ESTRUCTURA, CORREDOR AULA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |  |
|---|--|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Rústico</p> |
|---|--|