



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0032-43	FECHA:	23/11/2024



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 2 CAMBIO DE LÁMINA



FOTO 3: CAMBIO DE ESTRUCTURA



FOTO 4: CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO





FOTO 5: CAMBIO DE ESTRUCTURA, CORREDOR AULA 1



FOTO 6: CAMBIO DE ESTRUCTURA, CORREDOR AULA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPE   Firma y Sello Director Centro Educativo 