



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Cruce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0033-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Reparación de Cerco de Alambre de Pua



Foto 2: Mantenimiento a un portón de metal




Foto 3: Fabricación e Instalación de portón de metal del Ingreso



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de estructura de madera, por metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maiza Colorado

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

