



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cruce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0033-43	FECHA:	9/11/2024



Foto 1: Reparación de Cerco de Alambre de Pua



Foto 2: Mantenimiento a un porton de Metal




Foto 3: Fabricación de porton de metal de Ingreso



Foto 4: sustitucion de lámina, por lámina troquelada aillzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de estructura de madera, por metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

