



Ministerio de Educación
2018-2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRO-FOT-173
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cruce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0033-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Reparación de Cerco de Alambre de Pua



Foto 2: Mantenimiento a un porton de Metal



Foto 3: Fabricación de porton de metal de ingreso



Foto 4: sustitucion de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 28



Foto 5: Sustitución de estructura de madera, por metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marga Leizaola
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello del Director Centro Escolar

