

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DÓLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO NUEVO DEL CARMEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO DEL CARMEN, DÓLORES, PETÉN
ESTABLECIMIENTO:	17-08-0036-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1. Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos




Foto 2. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3. Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

