

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	DIAS DETERMINADA:	PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	PETÉN		MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL STABLECIMIENTO:	EORM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0042-43		FECHA:	17/04/2024
Foto1: Sustitución	de Vidrios		Foto 2: Sustitució	on de Puertas en Baños
Foto 3: Sustitución	de Vidrios por balcones	de metal	Foto 4: Sustitució	on de Inodoros
Foto 5: Sustitución				sanitarios y sus accesorios
)bservación: Si es necesa	rio se pueden agregartiojas adi Firma y sello del Presider	cionales y actual(26) el numero de Noio		Firma y Sello Director Centro Educativo Público