



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO DEL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0049-45	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Mantenimiento a portón de metal



Foto 2: Sustitución de tres puertas de madera por metal



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Limpieza de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y generalizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

