

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO DEL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0049-45	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: LIMPIEZA FOS SEPTICA



Foto 2: REPARACIÓN DEL PORTON DE METAL



Foto 3: FABRICACIÓN DE TRES PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS METAL MAS VIDRIO



Foto 5: SUSTITUCION DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

