

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacul Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Puerta de baños deterioradas, parte exterior.



Foto 2: Techo de las aulas y direccion en mal estado.



Foto 3: Ventanas y vidrios en mal estado.



Foto 4: Puerta de la bodega deteriorada, parte anterior.



Foto 5: cerco en mal estado.



Foto 6: Cunetas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

