



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén.	MUNICIPIO:	Dolores.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Sacúl Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacúl Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: Colocando láminas nuevas en las aulas del centro educativo



Foto 2: Demolición de piso en mal estado en el corredor del establecimiento.



Foto 3: colocando postes para cerco de alambre de púas y malla metálica.



Foto 4: Reparación de piso torta de concreto, en baños del centro educativo



Foto 5: Colocando balcon en ventanas del aula.



Foto 6: Colocando puertas a los baños del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

