



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0163-43	FECHA:	24/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA ( LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres

*Fidelina Peña*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público