



**REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0163-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gidelina Peña
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

