



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Suculte, Dolores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0165-43	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina galvanizada aluzinc



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de balcones de metal parte trasera




Foto 5: Sustitución de balcones de metal parte frontal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elena García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

