



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRÁCTICA  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DÓLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BEJUCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08.0166-43	FECHA:	17/11/2024



SUSTITUCION DE PUERTAS



SUSTITUCION DE LAMINAS



DESINSTALACION DE ESTRUCTURA



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUSTITUCION DE PORTON



SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alva Lili Ramos*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  
DÓLORES, PETEN

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN ESCUELA PÚBLICA RURAL MIXTA CASERIO EL BEJUCAL DÓLORES, PETEN

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

PÚBLICOS" A LA ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS -DIGEPSA-, el cual queda contenido en las siguientes cláusulas: